



МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ С ПОДГОТОВКОЙ К СОЕДИНЕНИЮ С РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ



- Электронасосы с реле давления с подготовкой к соединению к емкости автоклава.

ТИП	ПАТРУБКИ		МОЩНОСТЬ		ПОДАЧА (1)	КАЛИБРОВКА (2)
	Вход	Выход	кВт	ЛС	Q л/мин.	бар

Электронасос серии PK

PKm 60 - PR	1"	1"	0.37	0.50	32	1.4 ÷ 2.8
PKm 65 - PR	1"	1"	0.50	0.70	40	1.5 ÷ 3.0

Электронасос серии CP

CPm 158 - PR	1"	1"	0.75	1	90	2.2 ÷ 3.6
--------------	----	----	------	---	----	-----------

Электронасос серии 2CP

2CPm 25/130N - PR	1¼"	1"	0.75	1	100	1.4 ÷ 2.8
2CPm 25/140H - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	100	2.5 ÷ 4.0

Электронасос серии 2÷4CP

2CPm 80E - PR	1"	1"	0.37	0.50	50	1.0 ÷ 2.2
3CPm 80E - PR	1"	1"	0.45	0.60	60	1.4 ÷ 2.8
4CPm 80E - PR	1"	1"	0.60	0.85	60	2.2 ÷ 3.6
3CPm 100E - PR	1"	1"	0.60	0.85	100	1.4 ÷ 2.8
4CPm 100E - PR	1"	1"	0.75	1	100	2.0 ÷ 3.5

Электронасос серии JSW

JSWm 1C - PR	1"	1"	0.37	0.50	45	1.2 ÷ 2.6
JSWm 1B - PR	1"	1"	0.50	0.70	50	1.4 ÷ 2.8
JSWm 1A - PR	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8 ÷ 3.2
JSWm 10H - PR	1"	1"	0.75	1	50	2.0 ÷ 3.2
JSWm 12H - PR	1"	1"	0.90	1.25	50	2.5 ÷ 4.0
JSWm 15H - PR	1"	1"	1.1	1.5	50	3.0 ÷ 4.5
JSWm 10M - PR	1"	1"	0.75	1	80	1.4 ÷ 2.8
JSWm 12M - PR	1"	1"	0.90	1.25	80	2.0 ÷ 3.5
JSWm 15M - PR	1"	1"	1.1	1.5	80	2.5 ÷ 4.0
JSWm 3CH - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	70	3.0 ÷ 4.5
JSWm 3CM - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	120	2.0 ÷ 3.5
JSWm 3CL - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	160	1.4 ÷ 2.8

Электронасос серии JCR

JCRm 1C - PR	1"	1"	0.37	0.50	50	1.2 ÷ 2.6
JCRm 1B - PR	1"	1"	0.50	0.70	50	1.4 ÷ 2.8
JCRm 1A - PR	1"	1"	0.60	0.85	50	1.8 ÷ 3.2
JCRm 10H - PR	1¼"	1"	0.75	1	50	2.0 ÷ 3.4
JCRm 15H - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	50	3.0 ÷ 4.0
JCRm 10M - PR	1¼"	1"	0.75	1	80	1.4 ÷ 2.8
JCRm 15M - PR	1¼"	1"	1.1	1.5	80	2.5 ÷ 4.0

(1) Рекомендуемая максимальная подача по отношению к минимальному напору реле давления

(2) Калибровка реле давления (рекомендуется)